

INFORME TÉCNICO

SRES.: CALIDRA SAC
PTE.


DESIGNACIÓN: MANTENIMIENTO LAPTOP DELL
USUARIO: WILLIAM
SERIE: 2SW2932
MODELO: INSPIRON 3443

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS:


- ✓ TESTEO DE DEL EQUIPO




- ✓ DISCO DURO ESTA OPERATIVO
- ✓ SE REALIZO PRUEVAS AL EQUIPO NO ENCIENDE Y SOLO LANZA 7 PITIDOS ES UN PROBLEMA DE HARDWARE DE LA PLACA BASE QUE ESTA DAÑADA SE PROCEDE A REALIZAR EL LAS PUEVAS DESMONTANDOLO PARA ENCONTRAR LA FALLA.



- ✓ SE REVISÓ DETALLADAMENTE LA PLACA Y SE LE TESTEÓ LUEGO EN EL CUAL EL ERROR PERSISTE ES FALLA DEL PROCESADOR Y LA PLACA, EL EQUIPO TIENE UN TIEMPO DE USO 7 AÑOS EL CUAL SUPERA EN TIEMPO DE VIDA DE UN EQUIPO ELECTRÓNICO.





RECOMENDACIONES:

- ✓ RENOVAR EL EQUIPO Y REALIZAR UN BAKUP DE LA INFORMACION DEL DISCO DURO


AITEC GROUP E.I.R.L.
Renzo Jimmy Mori Andía
DNI 40892171
TITULAR - GERENTE

RENZO JIMMY MORI ANDÍA
DNI: 40892171